

BR15 Baxtran

Operativa intuitiva y sencilla con un diseño moderno

Mayor usabilidad en funciones de siempre con más prestaciones y un diseño actual y moderno. Con 5 teclas de funciones, modo de límites y alarma configurable para agilizar su operativa. Además, el nuevo visor BR15 dispone de tres velocidades del convertidor AD. Velocidad alta, media y baja que permiten diferentes usos del dispositivo como, por ejemplo, en dosificación de líquidos donde es necesaria una velocidad alta de pesada para mayor precisión. Sus modos de *hold* también permitirán una pesada óptima para el pesaje de animales.



Display LCD de 40 mm



Conectores de alimentación, de célula y salida RS232



Codo adaptador para columna

BR15 Baxtran



Detalle anclaje



Características

- Indicador peso-tara.
- Carcasa en ABS. Protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Teclas de funciones: Selección de unidad de pesada, cero, tara, acumulación y transmisión manual de datos a PC o impresora. Botones separados para encender y apagar.
- Display LCD retro iluminado con 6 dígitos de 30 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Adaptador AC.
- Batería recargable 6V/4Ah.
- Temperatura de funcionamiento -10°C +40°C.
- Consumo batería con retroiluminación activada: 120 horas aprox.
- Consumo batería con retroiluminación desactivada: 160 horas aprox.
- Hasta 4 células de carga de 350 Ω cada una o 8 células de carga de 700 Ω.
- Auto desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).
- Unit 1 a elegir entre off, kg, T y g; Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz; Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.
- Salida RS-232. Envío de datos con formato PC e impresora.

Funciones:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold. Modos: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- Gravedad configurable
- Rango unitario/ Multi rango / Multi intervalo
- Neto/Bruto
- Tara

Formatos de envío de datos a PC o impresión:

Formatos de impresión (peso o piezas):

Impresión simple: número de pesada y peso.
Número total de pesadas y peso acumulación.

S/N	WT/KG
0001	0.64
0002	0.70
0003	0.64
0003	1.98

Impresión de número de tickete. Bruto. Tara.
Número de tickete y peso neto detallado.

TICKET NO.0003

G 0.64kg
T 0.00kg
N 0.64kg

Total number of tickets 0003

NET 1.92

Formatos de envío a PC (peso o piezas):

Envío continuo sin acumulación con estabilización de peso o envío sin acumulación por petición manual.
Dos formatos de 8 dígitos incluyendo signo y punto de decimal si aplica.
Formato 1: Estable/Inestable, bruto/neto, peso/piezas con signo y unidad.
Formato 2: Peso/Piezas con signo y unidad.

Accesorios

Referencia	Descripción
CI	Columna inoxidable (600 mm) con pie de aluminio
CI2	Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado
CI3	Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado
CI4	Columna (300 mm) y pie inoxidables
IMP27	Impresora BTP-M280
IMP28	Impresora POS76



ES UNA MARCA DE:

GIROPÉS S.L. | Pol. Empordà Internacional | C/ Molló, 15-16 | 17469 VILAMALLA (Spain) | T.+34 972 527 212 | F.+34 972 527 211
giropes@giropes.com | www.baxtran.com | www.giropes.com